

COBRA



Le Cobra est LE produit de nettoyage spécialement conçu pour le nettoyage en profondeur des cylindres anilox en céramique, il convient à tous types d'encre, vernis et colles. Surnommé le "Dernier Espoir", le Cobra est la solution ultime lorsque rien d'autre ne fonctionne.

Conditionné en flacon de 950 grammes, suffisant pour nettoyer 6 à 8m² de cylindres en céramique, ce liquide thixotrope est prêt à l'emploi (aucune dilution nécessaire) pour un nettoyage manuel.

Le processus de nettoyage manuel consiste à appliquer le produit, à masser périodiquement, à laisser agir le Cobra pendant 15 à 60 minutes, à broser avec une brosse en acier RECYL adaptée et à rincer à l'eau claire.

Le Cobra est proposé sous forme de KIT (flacon de Cobra, lunettes et gants de sécurité, papier d'essuyage, poudre neutralisante) afin de garantir le plus haut niveau de sécurité lors de son utilisation.

Caractéristiques techniques :



Usage :	Produit de nettoyage
Type d'encre :	Tous types d'encre, vernis et colles
Objectif :	Pour le décolmatage en profondeur des cylindres céramiques (exclusivement)
Important :	 A ne pas utiliser quand présence d'Aluminium ou Polyuréthane
Aspect :	Liquide incolore à jaune pâle visqueux
Conditionnement :	Bouteille de 950g
Durée de vie :	12 mois - Péréemption après ouverture : 
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi – Ne pas diluer A utiliser à température ambiante

Consultez toujours la fiche technique Recyl, l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité des matériaux (FDS) pour connaître les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité appropriées.

COBRA



Nettoyage à la main

- Appliquer -avec des gants- le produit directement sur le cylindre souillé. Laisser agir quelques minutes
- Effectuer un massage du produit toutes les 5 minutes pour renforcer son efficacité
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée (acier)
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Poudre neutralisante :

- Verser la poudre progressivement dans le récipient contenant l'eau de rinçage. Un dégagement gazeux de CO2 apparaîtra donc il faut toujours travailler dans une pièce aérée
- Arrêter d'ajouter la poudre lorsqu'il n'y a plus formation de mousse
- Evacuer l'eau de rinçage neutralisée dans votre circuit d'eaux usées.



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)